

Préconisations kilométriques

TRANSMISSION		
Transmission	Graissage des entraîneurs	500 km
	Remplacement du barreau	1500 km
Rondelles disc-lock blocage trans	Remplacement	Après chaque course
Roulement d'arbre longitudinal	Remplacement	Selon jeu
Arbre longitudinal	Révision (SADEV)	Selon jeu des croisillons
PEAL	Révision (Peugeot Sport)	2000 km
Maître cylindre embrayage	Kit de révision	2000 km
SDF		
Roulement de roue	Contrôle des jeux	Régulièrement
	Remplacement	1500 km
	Graissage	Après rallye terre exigeant
Bague guidage amortisseur	Remplacement	Selon état, contrôle après chaque course
Amortisseurs	Révision (Peugeot Sport)	1000 km
Crémaillère de direction	Révision (Peugeot Sport)	2000 km
Etriers de frein	Kit de révision	2000 km
Maître cylindre de frein	Kit de révision	2000 km
MOTEUR ET ACCESSOIRES		
Moteur	Révision (Sodemo)	1200 km
Vis de volant moteur	Remplacement	3 serrages
Laminova	Révision (joint + nettoyage)	2000 km
Alternateur	Contrôle de la fixation du stator	A chaque assistance
	Remplacement	500 km
Démarrreur	Remplacement	1200 km
Courroie accessoires	Remplacement	Selon état
Disque embrayage	Remplacement	Si épaisseur < 5,63 mm
Mécanisme d'embrayage	Remplacement	Tous les 2 jeux de disque
Butée d'embrayage	Révision joint CP3459-3 roulement CP3457-10	Contrôle à chaque remplacement de mécanisme, révision selon état
Pompe de DA	Remplacement	800 km
Pompe à essence haute pression	Remplacement	4000 km
Pompe de gavage	Remplacement	4000 km

Recommended mileage

TRANSMISSION		
Driveshaft	Grease replacement	500 km
	Shaft replacement	1500 km
Disc-lock washers	Replacement	After every rally
Propshaft bearing	Replacement	If play
Propshaft	Rebuilding (SADEV)	If play in U-joint
PEAL	Rebuilding (Peugeot Sport)	2000 km
Clutch master cylinder	Rebuilding kit	2000 km
SUSPENSION, STEERING, BRAKE		
Wheel bearing	Check	After every rally
	Replacement	1500 km
	Grease replacement	After each rough gravel rally
Bushing dampers / strut	Replacement	If used
Dampers	Rebuilding (Peugeot Sport)	1000 km
Steering rack	Rebuilding (Peugeot Sport)	2000 km
Brake calipers	Rebuilding kit	2000 km
Brake master cylinder	Rebuilding kit	2000 km
ENGINE AND ACCESSORIES		
Engine	Rebuilding (Sodemo)	1200 km
Flywheel screw	Replacement	3 tightening
Laminova	Rebuilding (seal + cleaning)	2000 km
Alternator	Check of the stator fixing	At every service
	Replacement	500 km
Starter	Replacement	1200 km
Accessories belt	Replacement	If used
Clutch disc	Replacement	If thickness < 5,63 mm
Clutch mecanism	Replacement	When 2 clutch discs replaced
Clutch bearing	Rebuilding O-ring CP3459-3 bearing CP3457-10	Check every clutch mecanism replacement
Steering pump	Replacement	800 km
High pressure fuel pump	Replacement	4000 km
Feed pump	Replacement	4000 km

Contacts

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault

BP 68

78143 VELIZY Cedex

www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 207 Super 2000

Jean-François GRANDCLAUDON

Responsable Assistance Technique

Tél. . + 33 (0)1 30 70 22 74

Email . jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tél. . + 33 (0)1 30 70 23 63

Email . eric.andre@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tél. . + 33 (0)1 30 70 23 56

Email . philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tél. . + 33 (0)1 30 70 22 32

Email . jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tél. . + 33 (0)1 30 70 20 76

Email . dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces détachées

Tél. . + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax . + 33 (0)1 30 70 21 03

Email. peugeot-sport-racing-shop@peugeot.com

www.peugeot-sport-store.com