

BULLETIN TECHNIQUE 2013 n°2 208 R2

25 mars 2013

Au 25 mars 2013, toutes les boîtes de vitesses ont été mises à jour.

Boîte de vitesses

Sur les boîtes de vitesses portant un numéro de série compris entre 4 et 58, nous avons décelé un problème technique sur une rondelle de butée de l'arbre secondaire.

Pour éviter tout incident et garantir la fiabilité de 208 R2, nous vous demandons de ne pas utiliser ces boîtes de vitesses et de les retourner au fournisseur SADEV afin de corriger ce problème technique. Veuillez noter que cette intervention est prise en charge par SADEV, rien ne vous sera donc facturé.

Les boîtes de vitesses doivent être expédiées accompagnées du document navette complété (disponible ci-après) à l'adresse suivante :

SADEV

A l'attention de T. Billaud
6 rue des Grand'Montains
85110 Saint Prouant
FRANCE

Pour tout complément d'information ou toute question, veuillez contacter :

Teddy Billaud
Email : teddy.billaud@sadev-tm.com
Téléphone : +33 (0) 2 51 66 42 68

Gaëtan Godard
Email : gaetan.godard@sadev-tm.com
Téléphone : +33 (0) 2 51 66 42 68

sadev FICHE NAVETTE BOITE DE VITESSES

Type de transmission STR2PSA10133 (PEUGEOT 208 R2)	N° du produit <small>(numéro frappé sur le dessus des carters BV)</small>	Date
--	--	------

Usine / Team / Client	Adresse de livraison
-----------------------	----------------------

Travail à effectuer

Délai souhaité	Prochaine course
----------------	------------------

	Test	Course
Epreuve chronométrée		
Liaison entre ES		
Total kilométrique		

Type d'huile utilisé	
----------------------	--

Commentaires

Document à renvoyer pour révision avec la boîte de vitesses

TECHNICAL BULLETIN 2013 n°2

208 R2

25th February 2013

The 25th March 2013, all of the gearboxes are now updated.

Gearbox

We have detected a technical problem with the stop spacer of the secondary shaft, in the gearbox with the serial number between 4 and 58.

To avoid any incident and guaranty the reliability of the 208 R2, we recommend to not use these gearboxes and to send it to the SADEV supplier in order to correct this technical problem. Please note this update will be free of charge.

The gearboxes must be sent with the gearbox rebuild document (next page) to the following address:

SADEV

To T. Billaud
6 rue des Grand'Montains
85110 Saint Prouant
FRANCE

For any information or question, please contact:

Teddy Billaud
Email: teddy.billaud@sadev-tm.com
Phone: +33 (0) 2 51 66 42 68

Gaëtan Godard
Email : gaetan.godard@sadev-tm.com
Phone : +33 (0) 2 51 66 42 68



GEARBOX REBUILDING CARD

Type of gearbox STR2PSA10133 (PEUGEOT 208 R2)	N° of gearbox <small>(Visible on the top of gearbox housing)</small>	Date
---	---	------

Team	Delivery adress
------	-----------------

Work requested

Deadline requested	Next race
--------------------	-----------

	Test	Race
Special stage		
Connection		
Total		

Type of oil used	
------------------	--

Comments

This document must be send for servicing with the gearbox

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault

BP 68

78143 VELIZY Cedex

www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 208 R2

Technical Support Team for 208 R2

Jean-François GRANDCLAUDON

Responsable Assistance Technique

Technical Support Manager

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74

Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63

Email : eric.andre@mpsa.com

Jean-Charles Flattin

Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43

E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56

Email : philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32

Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76

Email : dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03

Email: peugeot-sport-racing-shop@peugeot.com

www.peugeot-sport-store.com