

BULLETIN TECHNIQUE 2013 n°10

208 R2

20 septembre 2013

Vis de volant moteur


Afin d'offrir une plus grande résistance des vis de volant moteur lors des sursrégimes importants, nous avons développé une nouvelle vis de volant moteur dont voici les informations :

Référence : 0A1226185B

Consignes d'utilisation :

- Graisse Molykote 1000 sous tête
- Loctite 270 sur les filets
- Gamme de serrage : Serrage à 30 N.m puis 75°

Il est indispensable d'utiliser la rondelle d'appui des vis de volant moteur, référence 0A1221314A (repère 2)



Révision des amortisseurs

Nous vous rappelons que la révision des amortisseurs terre et asphalte doit être réalisée dans les atelier de Öhlins Allemagne. En effet, seul cet atelier dispose des pièces pour effectuer l'entretien des amortisseurs selon les préconisations de Peugeot Sport.

Les coordonnées de cet atelier et la procédure à suivre sont présentées dans le document "Notice amortisseurs Öhlins" disponible dans la [section documentation](#) de notre site internet.

TECHNICAL BULLETIN 2013 n°10

208 R2

20th September 2013

Flywheel screw


We have developed new flywheel screws which offer a better behaviour in case of big over revving. Please find below the main information:

Reference: 0A1226185B

Information for tightening:

- Molykote 1000 grease under the head of the screw
- Loctite 270 on the thread
- Tight first at 30 N.m then tight to get an angle of rotation torque of 75°

We remind you to use the big washer between the flywheel and the head of the 6 screws, reference 0A1221314A (mark 2)



Dampers rebuilding

We remind you that the tarmac and gravel dampers must be rebuilt in the workshop of Öhlins in Germany. This is the sole workshop which had all of the parts to rebuild your dampers according to the Peugeot Sport recommendation.

The contact details and the process are presented in the “Öhlins dampers manual” document” published in the [technical documentation](#) of our website.

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault

BP 68

78143 VELIZY Cedex

www.peugeot-sport.com

Équipe d'assistance technique 208 R2

Technical Support Team for 208 R2

Jean-François GRANDCLAUDON

Responsable Assistance Technique

Technical Support Manager

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74

Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63

Email : eric.andre@mpsa.com

Jean-Charles Flattin

Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43

E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com

Philippe GAMBIER

Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 56

Email : philippe.gambier@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32

Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO

Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76

Email : dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55

Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03

Email: peugeot-sport-racing-shop@peugeot.com

www.peugeot-sport-store.com