

BULLETIN TECHNIQUE 2014 n°1

208 R2

22 Janvier 2014

Bloc pompe à essence:

Suite à une erreur d'emballage de notre fournisseur, nous vous demandons de contrôler la référence écrite sur la face supérieure des blocs pompe à essence dont vous disposez.

La référence du bloc pompe à essence doit être 96 744 669 80:



Si ce n'est pas le cas, merci de contacter Jean-Charles FLATTIN par courriel:
jeancharles.flattin@mpsa.com

TECHNICAL BULLETIN 2014 n°1

208 R2

22th of January 2014

Fuel pump:

Following a packing error of our supplier, we ask you to check the reference written on the upper face of your fuel pumps.

The reference of the fuel pump block must be 96 744 669 80:



If not, please contact Jean-Charles FLATTIN by e-mail:
jeancharles.flattin@mpsa.com

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Équipe d'assistance technique 208 R2

Technical Support Team for 208 R2

Jean-François GRANDCLAUDON
Responsable Assistance Technique
Technical Support Manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : jeanfrancois.grandclaudon@mpsa.com

Eric ANDRE
Tél. : + 33 (0)1 30 70 23 63
Email : eric.andre@mpsa.com

Jean-Charles FLATTIN
Tel : + 33 (0)1 30 70 21 43
E-mail : jeancharles.flattin@mpsa.com

Jean-Jacques GAUTERO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Dominique GUISIANO
Tél. : + 33 (0)1 30 70 20 76
Email : dominique.guisiano@peugeot.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email: peugeotsport-racingshop@peugeot.com
Website : www.peugeotsport-store.com