



PEUGEOT SPORT

Synthèse Infotech 208 R2 / 208 R2 Infotech overview

208 R2

Sous-ensemble Subdivision	Découpage PSA PSA division	Sujets Subjects	Numéro Infotech Infotech number	Date de diffusion Diffusion date	Commentaires Observations	Validité Validity
Moteur assemblé Assembled engine	A10	Scellé moteur 208 Rally Cup Engine sealing 208 Rally Cup	2014 - n°5	10/07/2014	Remplacement des plombs plastiques Replacement of the plastic seals	✓
Moteur assemblé Assembled engine	A10	Huile moteur Engine oil	2014 - n°6	22/08/2014	Recommandation de l'huile moteur 0W30 0W30 engine oil recommendation	✓
Moteur assemblé Assembled engine	A10	Procédure d'amorçage en huile du moteur Engine oil priming procedure	2015 - n°2	09/01/2015	Avec moteur neuf ou après un long arrêt sans démarrage With a new engine or after a long stay without starting	✓
Bloc moteur Engine block	A11	Nouvelles définitions de pièces moteur New definitions of engine parts	2014 - n°8	29/09/2014	Nouveaux coussinets de ligne et carter d'huile New crankshaft line bearings and oil sump	✓
Attelage mobile Rotating assembly	A12	Vis de volant moteur Flywheel screws	2013 - n°10	20/09/2013	Consigne d'utilisation Operating instructions	✓
Lubrification Lubrication	A15	Support filtre à huile Oil filter mount	2013 - n°7	21/06/2013	Contrôle régulier du support de filtre Regular check of the filter mount	✗
Lubrification Lubrication	A15	Support de filtre à huile Oil filter mount	2014 - n°5	10/07/2014	Contrôle de l'état Condition checking	✗
Lubrification Lubrication	A15	Pompe à huile Oil pump	2014 - n°3	10/03/2014	Rappel : connecteur de pompe à huile à débrancher Reminder, need to disconnect the oil pump connector	✓
Lubrification Lubrication	A15	Electrovanne pompe à huile Oil pump solenoid	2014 - n°9	22/10/2014	Débrancher l'électrovanne Do not connect the sensor	✓
Lubrification Lubrication	A15	Support filtre à huile et échangeur eau/huile Front oil filter and oil/water intercooler mount	2015 - n°5	14/09/2015	Support repris, nouveaux échangeur et platine New exchanger and plate	✓
Lubrification Lubrication	A15	Joint support filtre à huile Oil filter mount seal	2015 - n°6	29/09/2015	Changement joint série, conseillé de garder l'ancien joint à section rectangulaire. OEM seal has changed, advised to keep the old seal with rectangular section.	✗
Lubrification Lubrication	A15	Joint support filtre à huile Oil filter mount seal	2015 - n°7	06/10/2015	Nouvelle référence disponible pour le joint New seal reference	✓
Lubrification Lubrication	A15	Support de filtre à huile Oil filter mount	2017 - n°11	22/12/2017	Nouvelle référence disponible pour améliorer l'étanchéité New reference available in order to improve the quality of the sealing	✓
Pompe à eau Water pump	A16	Poulie pompe à eau Water pump pulley	2014 - n°3	10/03/2014	Nouvelle poulie de pompe à eau renforcée New reinforced water pump pulley	✓
Pompe à eau Water pump	A16	Poulie d'entraînement de courroie de pompe à eau Water Pump Belt Drive Pulley	2014 - n°5	10/07/2014	Contrôle de l'état Checking the condition	✓
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Courroie accessoires Accessories belt	2013 - n°1	05/02/2013	Instruction de montage Fitting instruction	✗
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Courroie de pompe à eau Water pump belt	2013 - n°5	18/04/2013	Vérification de la tension de la courroie Belt tension check	✗
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Courroie accessoires Accessories belt	2013 - n°7	21/06/2013	Nouveau tendeur New belt tensioning system	✓
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Courroie de pompe à eau Water pump belt	2013 - n°7	21/06/2013	Nouveau système de tendeur New belt tensioning system	✓
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Galet tendeur courroie d'accessoire Accessory belt tension roller	2014 - n°5	10/07/2014	Contrôle de l'état Checking the condition	✓
Entrainement accessoires moteur Engine accessories drive	A18	Roulement galet tendeur de courroie accessoire Accessory belt tensioner bearing	2015 - n°1	15/01/2015	Contrôle suite à une erreur de stock Check due to stock error	✓
Allumage Ignition	A33	Couple de serrage des bougies Tightening torque for spark plugs	2017 - n°3	10/05/2017	Rappel du couple de serrage Torque setting reminder	✓



PEUGEOT SPORT

Synthèse Infotech 208 R2 / 208 R2 Infotech overview

208 R2

Boitier pilotage électronique <i>Engine management</i>	A36	Essence ELF ATMO MAX <i>ELF ATMO MAX fuel</i>	2014 - n°9	22/10/2014	Elf Atmo Max plus homologuée <i>Elf Atmo Max no longer homologuated</i>	✓
Boitier pilotage électronique <i>Engine management</i>	A36	Cartographie moteur <i>Engine map</i>	2014 - n°9	22/10/2014	Nouvelle version de carto <i>New map version available</i>	✓
Boitier pilotage électronique <i>Engine management</i>	A36	Cartographie 18S43 <i>18S43 mapping</i>	2019 - n°1	26/03/2019	Cartographies SP98 et Total Excellium Rally avec pilotage EV de pompe à huile <i>Unloaded and Total Excellium Rally with oil pump EV command mapping</i>	✓
Capteurs pilotage <i>Engine sensors</i>	A37	VVT AAC échappement <i>Exhaust camshaft VVT</i>	2013 - n°7	21/06/2013	Nettoyer les contacts du connecteur VVT échappement <i>Cleaning the exhaust VVT connector contacts</i>	✓
Capteurs pilotage <i>Engine sensors</i>	A37	Electrovanne VVT <i>VVT solenoid valve</i>	2013 - n°8	18/07/2013	Contrôle du connecteur : pas de contact avec la gaine, conseil de courber les fils du connecteur <i>Checking of the connector : no contact with the duct, advice to bend the connector's wires</i>	✓
Radiateur d'eau <i>Water radiator</i>	B12	Radiateur <i>Radiator</i>	2013 - n°8	18/07/2013	Modification de fixation <i>Mounting modification</i>	✓
Radiateur d'eau <i>Water radiator</i>	B12	Préconisation Liquide de refroidissement <i>Coolant fluid recommendation</i>	2015 - n°3	14/04/2015	Etapes chaudes / Etapes froides <i>For hot rallies / Cold rallies</i>	✓
Embrayage <i>Clutch</i>	C11	Butée d'embrayage <i>Slave clutch cylinder</i>	2013 - n°7	21/06/2013	Contrôle régulier de la butée <i>Regular check of the slave cylinder</i>	✗
Embrayage <i>Clutch</i>	C11	Butée d'embrayage <i>Slave clutch cylinder</i>	2013 - n°11	15/10/2013	Nouvelle référence, consigne d'utilisation et kit de réparation <i>New reference, operating instructions and rebuild kit</i>	✓
Embrayage <i>Clutch</i>	C11	Butée d'embrayage <i>Slave clutch cylinder</i>	2015 - n°5	14/09/2015	Nouvelles vis de butée <i>New slave cylinder screws</i>	✓
Boîte de vitesse <i>Gearbox</i>	C23	Rondelle de butée de l'arbre secondaire <i>Output shaft stop spacer</i>	2013 - n°2	25/03/2013	Problème technique sur la pièce <i>Technical problem on the part</i>	✓
Boîte de vitesse <i>Gearbox</i>	C23	Vis carter de BV <i>Gearbox casing's screws</i>	2014 - n°9	22/10/2014	Perçage des vis de carter pour ajout de plombs FIA <i>Gearbox screws drilling for FIA seals</i>	✓
Boîte de vitesse <i>Gearbox</i>	C23	Commande de déverrouillage de M. AR <i>Reverse gear unlock control</i>	2017 - n°5	11/07/2017	Nouvelle référence disponible <i>New reference available</i>	✓
Boîte de vitesse <i>Gearbox</i>	C23	Couple de renvoi cylindrique 2017 <i>Final gear sets 2017</i>	2017 - n°8	11/07/2017	Nouvelle référence EVO 2017 disponible <i>New reference EVO 2017 available</i>	✓
Transmissions <i>Driveshaft</i>	C71	Soufflets de transmissions disponibles <i>Driveshaft boot available</i>	2018 - n°3	18/07/2018	Disponibilité des pièces <i>Parts availability</i>	✓
Supports groupe motopropulseur <i>Powertrain mounts</i>	D11	Support boîte de vitesse <i>Gearbox mount</i>	2013 - n°5	18/04/2013	Procédure de montage <i>Fitting procedure</i>	✗
Supports groupe motopropulseur <i>Powertrain mounts</i>	D11	Support boîte de vitesse <i>Gearbox mount</i>	2013 - n°6	02/05/2013	Remplace la précédente note technique <i>Replaces the previous technical bulletin</i>	✗
Supports groupe motopropulseur <i>Powertrain mounts</i>	D11	Support boîte de vitesses <i>Gearbox mount</i>	2014 - n°3	10/03/2014	Nouveau support de boîte de vitesse <i>New gearbox mount</i>	✓
Triangle avant <i>Front wishbone</i>	E12	Triangle avant <i>Front wishbone</i>	2013 - n°9	26/07/2013	Pesée <i>Weighing</i>	✓
Pivot avant <i>Front hub carrier</i>	E13	Lever de direction <i>Steering arm</i>	2013 - n°3	18/02/2013	Contrôle de la vis d'assemblage <i>Assembly screw verification</i>	✗
Pivot avant <i>Front hub carrier</i>	E13	Lever de direction <i>Steering arm</i>	2013 - n°4	02/04/2013	Remplace la précédente note technique <i>Replaces the previous technical bulletin</i>	✓
Pivot avant <i>Front hub carrier</i>	E13	Montage de roue <i>Wheel assembly</i>	2016 - n°7	13/06/2016	Utilisation et entretien des goujons <i>Use and maintenance of the wheel studs</i>	✓
Pivot avant <i>Front hub carrier</i>	E13	Non conformité rallonge point D <i>Non conformity TCA axis</i>	2018 - n°1	16/01/2018	Diamètre intérieur trop faible <i>Interior diameter too small</i>	✗



PEUGEOT SPORT

Synthèse Infotech 208 R2 / 208 R2 Infotech overview

208 R2

Suspension avant Front suspension	E14-25	Révision des amortisseurs Dampers rebuilding	2013 - n°10	20/09/2013	Révision seulement chez Öhlins Rebuilt only available at Öhlins	✓
Suspension avant Front suspension	E14T	Amortisseur avant terre Gravel front dampers	2014 - n°2	24/01/2014	Cale de butée pour roue de gros diamètre Additional bump stop for big wheel	✓
Suspension avant Front suspension	E14T	Amortisseur avant Terre Front gravel dampers	2015 - n°4	02/07/2015	Lot défectueux Defective batch	✗
Berceau arrière Rear subframe	E21	Articulation de traverse arrière Rear crossmember flexible joint	2014 - n°7	16/09/2014	Contrôle suite à une erreur d'emballage Check due to packaging error	✓
Fusée arrière Rear axle spindle	E22	Homologation - diamètre de fusée arrière Homologation - rear axle spindle diameter	2017 - n°2	10/05/2017	Modification de la fiche d'homologation 02/01 VR2B Modification of the homologation form 02/01 VR2B	✓
Roues Wheels	E31	Pneumatiques Michelin Michelin tyres	2014 - n°3	10/03/2014	Recommandation de taille de pneu Tire cutting recommendations	✓
Source pression direction Powersteering pump	E42	Support de pompe de DA Power steering pump mount	2013 - n°5	18/04/2013	Contrôle de l'état du support Mount condition check	✗
Source pression direction Powersteering pump	E42	Support de pompe de DA Power steering pump mount	2013 - n°6	02/05/2013	Remplace la précédente Replace the previous	✗
Source pression direction Powersteering pump	E42	Support de pompe de DA Powersteering pump mount	2013 - n°8	18/07/2013	Nouvelle référence disponible New reference available	✓
Source pression direction Powersteering pump	E42	Liquide de D.A Powersteering fluid	2015 - n°7	06/10/2015	Nouvelle référence de liquide de D.A New reference for LDS fluid	✓
Source pression direction Powersteering pump	E42	Tuyau d'alimentation de la pompe de D.A Powersteering pump feeding hose	2016 - n°3	13/06/2016	Conseil de montage de la durite sur le bloc moteur plutôt que la traverse de radiateur Advice to mount the hose on the engine block rather than the radiator cross member	✓
Colonne de direction Steering column	E45	Colonne de direction Steering column	2014 - n°4	28/03/2014	Vérification de l'état de la colonne Steering column condition check	✗
Colonne de direction Steering column	E45	Colonne de direction Steering column	2014 - n°9	22/10/2014	Vérifier le système d'absorption de choc Check the shock absorption system	✓
Disques de frein avant Front brake discs	F11	Bol de disque de frein avant Front brake disc bell	2015 - n°7	06/10/2015	Nouveaux bols de disque de freins New brake disc bells	✗
Disques de frein avant Front brake discs	F11	Bol de disques de frein avant Front brake disc bell	2017 - n°6	23/05/2017	Nouveaux bols avec plus de surface de contact disponibles New brake disc bell with a wider contact area available	✓
Etriers de frein avant Front brake calipers	F21	Raccord d'étrier de frein avant Front brake caliper coupling	2016 - n°4	13/06/2016	Utilisation d'un joint cuivre entre l'étrier et le raccord Use of a copper seal between the caliper and the coupling	✓
Freins arrière Rear brakes	F40	Etriers arrière Rear brake calipers	2013 - n°7	21/06/2013	Procédure de montage Mounting procedure	✓
Freins arrière Rear brakes	F40	Disque de frein arrière Rear brake disc	2014 - n°3	10/03/2014	Nouveaux disques de frein arrière New rear brake disc	✓
Freins arrière Rear brakes	F40	Support étrier arrière Rear caliper mount	2018 - n°A	22/10/2018	Non-conformité : manque les hélicoils Non compliance : helicoils are missing	✗
Structure Bodyshell	K9A	Set d'habillage intérieur Interior cover set	2017 - n°9	09/11/2017	Nouvelles pièces disponibles pour une meilleure finition New parts available for a better finish	✓
Planche de bord Dashboard	S1A	Poids planche de bord Dashboard weight	2015 - n°7	06/10/2015	Poids mini de 4kg pour la planche de bord Dashboard minimum weight is 4kg	✓
Afficheur planche de bord Dashboard display	S1C	Dashboard MPDU Dashboard MPDU	2013 - n°6	02/05/2013	Défaut constaté sur une série de MPDU Failure on a series of MPDUs	✗
Afficheur planche de bord Dashboard display	S1C	Dashboard MPDU Dashboard MPDU	2013 - n°7	21/06/2013	Remplace la précédente note technique Replaces the previous technical bulletin	✓



PEUGEOT SPORT

Synthèse Infotech 208 R2 / 208 R2 Infotech overview

208 R2

Console Fusebox	S3A	Soft BRK V1.6 BRK V1.6 soft	2019 - n°2	26/03/2019	Suppression la sécurité empêchant la purge du réservoir d'essence Deleting the security preventing the purge of the fuel tank	✓
Extincteur Extinguisher	T3C	Montage extincteur automatique Electrical fire extinguisher	2015 - n°5	14/09/2015	Rappel sur le caractère obligatoire du kit extincteur automatique Reminder of the mandatory nature of the automatic extinguisher kit	✓
Extincteur Extinguisher	T3C	Arrêteurs anti-torpille Anti-torpedo tabs	2016 - n°2	18/01/2016	Obligation d'installer des arrêteurs anti-torpille sur les extincteurs automatiques et manuels Obligation to install anti-torpedo stoppers on automatic and manual fire extinguishers	✓
Extincteur Extinguisher	T3C	Révision des extincteurs Sparco Service centers for Sparco extinguishers	2016 - n°6	13/06/2016	Liste des centres agréés par Sparco pour la révision de leurs extincteurs List of all the official extinguisher service centers with Sparco agreement	✓
Extincteur Extinguisher	T3C	Support des buses d'extincteur Extinguisher nozzles mounting	2017 - n°10	11/12/2017	Obligation d'installer des supports rigides pour le maintien des buses d'extincteur Obligation to install rigid mounting bracket for extinguisher's nozzles	✓
Extincteur Extinguisher	T3C	Passage des tuyaux d'extincteurs Fire extinguisher pipes	2018 - n°2	30/05/2018	Interdiction de faire passer les tuyaux d'extincteur entre l'armature de sécurité et la coque Obligation to route the fire extinguisher pipe between the safety cage and the bodyshell	✓
Equipement de sécurité Safety equipment	T3L	Protection des tubes d'arceau Safety cage protective's paddings	2017 - n°1	13/03/2017	Ajout de mousse de protection sur l'arceau Addation of protective foam on the rollcage	✓
Réservoir Fuel tank	T4A	Bloc pompe à essence Fuel pump	2014 - n°1	22/01/2014	Vérification de la référence Checking the reference	✓
Réservoir Fuel tank	T4A	Cache pompe à essence Fuel pump cover	2016 - n°5	13/06/2016	Fixation du cache à l'aide de trois inserts et vis pour homologation FIA Fitting the cover using three inserts and screw for FIA approval	✓
Rampe de phare Ramp of headlight	Z2C	Étanchéité rampe de phare Bonnet light proofness	2019 - n°3	20/05/2019	Ajout d'un joint mousse pour améliorer l'étanchéité Addition of a foam seal in order to improve the proofness	✓
Faisceau moteur Engine loom	Z9J	Faisceau moteur Engine loom	2013 - n°8	18/07/2013	Fixation du faisceau Fixation of the loom	✓
Faisceau habitacle Cockpit wiring loom	Z9S	Faisceau habitacle Cockpit wiring loom	2016 - n°1	08/01/2016	Contrôle des broches de la prise de l'afficheur MPDU Control all the pins of the MPDU display connector	✓