

## BULLETIN TECHNIQUE 2014 n°07 208 R2

16 septembre 2014

### Articulation de traverse arrière


Suite à une erreur d'emballage, certaines articulations de traverse arrière livrées ne sont pas conformes (pièce référence « 5131H3 », repère 4 sur le dessin ci-dessous). Ces articulations sont facilement identifiables par leur bague extérieure en plastique de couleur bleue (non-conforme) au lieu de marron (conforme).

Merci donc de contrôler la couleur de vos articulations de traverse arrière et de prendre contact avec la boutique Peugeot Sport pour un échange si vous êtes en possession d'articulation non-conforme.



Pour rappel, vous pourrez trouver l'ensemble des préconisations de montage de la traverse arrière dans le document disponible sur le site [peugeotsport-store.com](http://peugeotsport-store.com).

Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
4	5131H3	Articulations	2		
5	1E2122376A	Vis M12x125 point E AR	2		Serrage en détente après réglage de train et poids aux roues
6	6936-65	Ecrou à embase M12 X 125	2	10	



Aligner un des bossage de l'articulation avec l'encoche de la traverse

## TECHNICAL BULLETIN 2014 n°07 208 R2

September, 16<sup>th</sup> 2014

### Rear crossmember flexible joint


We want to inform you that some non-compliant rear crossmember flexible joint have been delivered due to a packaging issue (part number « 5131H3 », item #4 on the drawing below). You can easily identify these joints thanks to the blue colour (non-compliant) of their external plastic ring instead of maroon colour (conform).

Thank you then to check your rear crossmember flexible joints and to contact the Peugeot Sport racing shop for an exchange if you own non-compliant parts.



We remind you that you will find all the assembly information of the 208 R2 rear axle on the [peugeot-sport-store.com](http://peugeot-sport-store.com) web site.

Rep	Référence	Désignation	Qté	Cs (mkg)	Obs
4	5131H3	Articulations	2		
5	1E2122376A	Vis M12x125 point E AR	2		Serrage en détente après réglage de train et poids aux roues
6	6936-65	Ecrou à embase M12 X 125	2	10	



Aligner un des bossage de l'articulation avec l'encoche de la traverse

## **CONTACTS**

### **Peugeot Sport**

3, rue Marcel Dassault  
BP 68  
78143 VELIZY Cedex  
[www.peugeot-sport.com](http://www.peugeot-sport.com)

### **Equipe d'assistance technique 208 R2 Technical support team for 208 R2**

#### **Franck EVRARD**

Assitant technique / Technical support  
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 09  
Email : [franck.evrard@mpsa.com](mailto:franck.evrard@mpsa.com)

#### **William BRIAND**

Assitant technique / Technical support  
Tél. : +33 (0)1 30 70 26 29  
Email : [william.briand@mpsa.com](mailto:william.briand@mpsa.com)

#### **Josselyn GAL**

Responsable assistance technique / Technical support manager  
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74  
Email : [josselyn.gal@mpsa.com](mailto:josselyn.gal@mpsa.com)

#### **Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer**

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55  
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03  
Email : [peugeosport-racingshop@peugeot.com](mailto:peugeosport-racingshop@peugeot.com)  
Web : [www.peugeosport-store.com](http://www.peugeosport-store.com)