




Montage du filtre à air :

Cher client, nous attirons votre attention sur le montage des nouveaux filtres à air ref 0A2644888A.

Ce nouveau filtre est plus épais afin d'assurer un niveau d'étanchéité accru. Il est donc conseillé d'utiliser un lubrifiant lors du montage (par exemple WD40) afin de pouvoir l'extraire plus facilement lors du démontage.



Le nouveau filtre étant plus haut de 30mm, vous devez réaliser une découpe de la boîte à air, ref 0A2621283I, adaptée au gabarit de ce nouveau filtre. Pour ce faire, vous devez découper votre nouvelle boîte à air en suivant le marquage **vert**, situé **19mm** au-dessus du trait de moulage.



Désignation	Référence	Prix (HT)
Gaine admission air 306x155	0A2621283I	95.20€
Filtre à air 315 x 180	0A2644888A	58.80€

Merci de votre attention
L'équipe des attachés techniques

Yann CHALMETON
yann.chalmeton@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 06
Mobile : +33 6 31 83 00 89

Cyril DUPUY
cyril.dupuy@mpsa.com
Téléphone : +33 1 30 11 26 77
Mobile : +33 6 76 88 71 50

Christophe VELY
christophe.vely@mpsa.com
Téléphone : +33 1 61 31 03 98
Mobile : +33 7 61 51 37 92