

BULLETIN TECHNIQUE 2015 n°07

208 T16

13 / 03 / 2015

Erratum fiche d'homologation	Page 1
Cartographies moteur soft 10.8.3	Page 2
Pièces boîte de vitesse	Page 3

Erratum fiche d'homologation

La fiche d'homologation « A-5743 » de la 208 T16 contient un nouvel erratum «20/08 ER» depuis le 1^{er} mars 2015 qui porte sur une modification des phares avant :



MODIFICATION SYMMÉTRIQUE PHARE GAUCHE & DROIT
SYMMETRICAL MODIFICATION LEFT & RIGHT HEADLIGHT



Nouvelles cartographies moteur pour version soft calculateur 10.8.3

Une nouvelle version des cartographies moteur est disponible pour les calculateurs ayant eu la mise à jour de leur soft calculateur effectuée : version 10.8.3.

Ces nouvelles cartographies ne sont pas compatibles avec un calculateur ayant une version de soft précédente 10.8.2.

Merci de prendre contact avec nous afin d'obtenir vos nouvelles cartographies

Pour information, l'ordre des stratégies moteur dans ces dernières cartographies est le suivant :

	Tarmac		Gravel	
	BOOST	PDL	BOOST	PDL
Thr 1	<i>Full</i>	<i>hard</i>	<i>Full</i>	<i>hard</i>
Thr 2	<i>Full</i>	<i>soft</i>	<i>2100</i>	<i>soft</i>
Thr 3	<i>2100</i>	<i>hard</i>	<i>1900</i>	<i>soft</i>


Pour rappel, la dernière **version de soft 10.8.3 est homologuée depuis le 1er janvier 2015 et donc obligatoire** depuis. Si votre calculateur n'est pas à jour, merci de nous le faire parvenir (voir [Bulletin Technique 2015 n°01](#)).

Pièces boîte de vitesse

Certains composants de la boîte de vitesse de votre 208T16 ont évolué de telle sorte que leurs durées de vie typique ont augmenté :

Selon la référence gravée sur vos composants, la note d'information permet d'associer la durée de vie typique de la pièce. *Depending on the marking on your components, this note let you associate a typical lifetime of the part.*

Arbre d'attaque. Layshaft.



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
PI901712391435201R3 + 1 letter A to C	800km (*)
PI901712391435201R3 + 1 letter >=D	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température

(*) depends on lubrication and temperature conditions

Arbre de renvoi. Mainshaft.



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
TVSH90171451R3 + 1 letter A or B	Less than 800km (*)
TVSH90171451R3 + 1 letter >=C	800km (*)
TVSH90171451R4 + 1 letter (any)	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température

(*) depends on lubrication and temperature conditions

Couronne de renvoi. Crownwheel.



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
TVDWH90171451R3 + 1 letter A	Less than 800km (*)
TVDWH90171451R3 + 1 letter >=B	800km (*)
TVDWH90171451R4 + 1 letter (any)	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température

(*) depends on lubrication and temperature conditions

Nous vous informons également qu'une nouvelle gamme de cales de planétaires plus épaisses est disponible afin de procéder au calage de vos différentiels : 1.7mm, 1.8mm et 1.9mm.

Cales de planétaire / Sun Gear Shim		RA3752	(Dint = 37 & Dext = 52)	
Ref / Part Number	Ep. / Thick.		Ref / Part Number	Ep. / Thick.
P9017053	0,8		P9017077	1,7
P9017034	1		P9017078	1,8
P9017054	1,2		P9017079	1,9
P9017055	1,4			
P9017056	1,6			

Vous pourrez trouver sur le site la documentation nécessaire au calage de votre différentiel avant :

Méthodologie / notice :

<http://www.peugeot-sport-store.com/cms/web/upload/documentation/470/54fded76a841b.pdf>

Feuille de calcul :

<http://www.peugeot-sport-store.com/cms/web/upload/documentation/471/5501792c22bef.xls>

L'ensemble des informations concernant les évolutions de pièces de boîte de vitesse de ce début d'année 2015 sont disponibles dans les catalogues 3MOP. Merci d'en prendre connaissance pour retrouver leur détail en les téléchargeant sur notre site internet avec les liens suivants :

Catalogue BV Evo 3 :

<http://www.peugeot-sport-store.com/cms/web/upload/documentation/414/54f870a43295d.pdf>

Catalogue Pont Evo 1 :

<http://www.peugeot-sport-store.com/cms/web/upload/documentation/415/54f870daaecb3.pdf>

TECHNICAL BULLETIN 2015 n°07

208 T16

13 / 03 / 2015

Erratum homologation form	Page 5
Engine maps for 10.8.3 ECU soft.....	Page 6
Gearbox parts	Page 7

Erratum homologation form

Since March, 1st 2015, the "A-5743" homologation form of the 208 T16 has a new erratum "20/08 ER". This erratum is about the authorized modification of the headlights:



MODIFICATION SYMMETRIQUE PHARE GAUCHE & DROIT
SYMMETRICAL MODIFICATION LEFT & RIGHT HEADLIGHT



New engine maps for 10.8.3 version of the ECU software

A new version of the engine maps is available for the ECUs that have been updated regarding the new 10.8.3 software version.

These new engine maps are not compatible with an ECU with 10.8.2 soft version.

Please contact us in order to get them.

For your information, the order of the different engine strategies in the last engine map version is:

	Tarmac		Gravel	
	BOOST	PDL	BOOST	PDL
Thr 1	<i>Full</i>	<i>hard</i>	<i>Full</i>	<i>hard</i>
Thr 2	<i>Full</i>	<i>soft</i>	<i>2100</i>	<i>soft</i>
Thr 3	<i>2100</i>	<i>hard</i>	<i>1900</i>	<i>soft</i>


As a reminder, the last **10.8.3 soft version has been homologated since January, 1st 2015 and is mandatory in your 208T16 ECU**. If your ECU has not been updated, please send it to us so that we can update it (see [Technical Bulletin 2015 n°01](#)).

Gearbox parts

An evolution of some parts in your 208T16 gearbox allows increasing their mileage:

Selon la référence gravée sur vos composants, la note d'information permet d'associer la durée de vie typique de la pièce. *Depending on the marking on your components, this note let you associate a typical lifetime of the part.*

Arbre d'attaque. *Layshaft.*



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
PI901712391435201R3 + 1 letter A to C	800km (*)
PI901712391435201R3 + 1 letter >=D	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température
 (*) depends on lubrication and temperature conditions

Arbre de renvoi. *Mainshaft.*



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
TVSH90171451R3 + 1 letter A or B	Less than 800km (*)
TVSH90171451R3 + 1 letter >=C	800km (*)
TVSH90171451R4 + 1 letter (any)	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température
 (*) depends on lubrication and temperature conditions

Couronne de renvoi. *Crownwheel.*



N°	Durée de vie typique / typical lifetime
TVDWH90171451R3 + 1 letter A	Less than 800km (*)
TVDWH90171451R3 + 1 letter >=B	800km (*)
TVDWH90171451R4 + 1 letter (any)	2400km (*)

(*) selon conditions de lubrification et de température
 (*) depends on lubrication and temperature conditions

We also inform you that a new range of thicker sun gear shims is available in order to allow you to set your differentials: 1.7mm, 1.8mm and 1.9mm.

Cales de planétaire / Sun Gear Shim		RA3752	(Dint = 37 & Dext = 52)	
Ref / Part Number	Ep. / Thick.		Ref / Part Number	Ep. / Thick.
P9017053	0,8		P9017077	1,7
P9017034	1		P9017078	1,8
P9017054	1,2		P9017079	1,9
P9017055	1,4			
P9017056	1,6			

You will find on our website all the usefull documents regarding the shimming of your front differential:

Process / Manual:

<http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/470/54fded76a841b.pdf>

Calculation sheet:

<http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/471/5501792c22bef.xls>

All the information regarding the evolution of the gearbox parts is available in the 3MOP manuals.

You can find all the details by downloading these documents on our website:

Gearbox Evo 3:

<http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/414/54f870a43295d.pdf>

Rear diff Evo 1:

<http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/415/54f870daaecb3.pdf>

CONTACTS

Peugeot Sport

3, rue Marcel Dassault
BP 68
78143 VELIZY Cedex
www.peugeot-sport.com

Equipe d'assistance technique 208 T16 **Technical support team for 208 T16**

Jean-Jacques GAUTERO

Assitant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 32
Email : jeanjacques.gautero@mpsa.com

Clément LAUTE

Assitant technique / Technical support
Tél. : +33 (0)1 30 70 23 56
Email : clement.laute@ext.mpsa.com

Franck EVRARD

Assitant technique / Technical support
Tél. : + 33 (0)1 30 70 21 09
Email : franck.evrard@mpsa.com

Josselyn GAL

Responsable assistance technique / Technical support manager
Tél. : + 33 (0)1 30 70 22 74
Email : josselyn.gal@mpsa.com

Racing Shop - Vente de pièces / Parts dealer

Tél. : + 33 (0)1 61 45 95 55
Fax : + 33 (0)1 30 70 21 03
Email : peugeot-sport-racingshop@peugeot.com
Web : www.peugeot-sport-store.com